



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»

Т.В. Горюнова Т.В. Горюнова

приказ № 01-05-111\1 от «15» 12. 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15.12.2016г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

Муниципальное образование
Рыбинский район Красноярского края
Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»
- 1.2. Адрес объекта: 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2581,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 17883,28 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1969, год последнего капитального ремонта: 2013г (замена всех оконных блоков на пластиковые), 2015г (замена кровли полностью).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ремонта: ежегодно;
- капитального ремонта: не установлена.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; краткое наименование: МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»)
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Основными видами деятельности организации является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

2.2. Дополнительная информация:

К основным видам деятельности организации также относится:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.
по Уставу

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: д. Глубоково, д. Лозовая
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: д. Глубоково - 10км,
д. Лозовая – 13 км

3.2.2. время движения (пешком): 5 минут;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет;

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) визуальная;

3.2.6. перепады высоты на пути (есть (описать); нет): есть, бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	««ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
				№ плана
1	Территория, прилегающая к	«ДУ»	1-4	1

	зданию (участок)			
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»	1,2,3а,3б,3в	2а
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	4,5-13	2а,2б,2в,2г,2д,2е
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»	7,8,9	2а,2б,2в
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	10-12	2а,2б,2в
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»	13	2а,2б,2в
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	3

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ доступно условно для инвалидов: О.С _____, Г., У. (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития), не доступно для инвалидов К (колясочники)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСП см. как в прил. к акту</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Технические решения невозможны см. как в прил. к акту</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны см. как в прил. к акту</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны см. как в прил. к акту</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны см. как в прил. к акту</i>
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСП см. как в прил. к акту</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСП см. как в прил. к акту</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСП см. как в прил. к акту</i>

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Планируемый период проведения работ: по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа: программа, план)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем).
Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
А) *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).*
Б) *Техническая экспертиза.*
В) *Разработка проектно-сметной документации.*
Г) *Составление локальных сметных расчетов.*
Д) *Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.*
Е) *Другое.*
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на официальном сайте организации: школасемь.рф;
- Карте доступности субъекта Российской Федерации: школасемь.рф.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры :

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1) на 2 л.;
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на 2 л.;
- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на 3 л.;
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на 4 л.;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на 2 л.;
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6) на 2 л.;
- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7) на 1 л
- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий (приложение № 8) на 1 л;
- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений на 1 л.;
- 10) поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений на 6 л.;
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» на 1л.

Руководитель рабочей группы: завхоз Султырова М.М.
Члены рабочей группы: заместитель директора по ВР Жбанова О.И.
учитель русского языка и литературы Гармаева Ж.В.

Приложение 1
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)**

1.7. Наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1	Замечаний нет	К., О., С., Г.	-	-
3	Лестница (наружная)	есть	4	1	-отсутствуют перила,	О., С.	-установить перила,	в рамках капитальн

					-размеры ступенек не соответствующим нормам		-привести в соответствие	ого ремонта
4	Пандус (наружный, уличный, на территорию объекта (при перепадах рельефа))	нет	3	1	отсутствуют перила ограждения	К.	Устройство перил ограждения	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств с ТСП
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	К.,О., С.,Г.	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	см. в таб. выше	см. в таб. выше	В рамках кап.ремонта с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено – доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ**

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	2	2а	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	4	2а	-	К.	-	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	2с	Замечаний нет; соответствует	-	Не требуется	Не требуется

					требованиям			
4	Дверь (входная)	есть	3а,3б,3в	8,9	Отсутствуют фиксаторы пороги не соответствуют требованиям	К., О., С.	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто» пороги привести в соответствие	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
5	Тамбур	есть	б	10	Перепад высоты 20 см.	К; О; С	установить внутренний пандус	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Вход в здание	«ДУ»	1-3а,3б,3в	2а	В рамках кап.ремонта с ТСР см. п. 4.1.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено - доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ
(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)**

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N плана	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	2а,2б, 2в	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О.,К.,С	Установить информационные таблички о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Лестница (внутри здания)	есть	14	2а,2б, 2в	А)Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,10; Б)отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон; В)отсутствуют контрастные	К О.,С. С	А)Ширину марша изменить не возможно, Б)монтаж поручней; В)нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша;	А)Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; Б)Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения

					цветовые полосы на первой и последней ступенях марша; Г)отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	С	Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	финансовых средств; В) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств; Г) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствуют поручни лестничных маршах с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон отсутствует;	все	Устройство пандуса не возможно;	Технически решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно	Технически решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
5	Дверь	есть	9	11; 12	соответствует	все	Не требуется	Не требуется
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 2,3,4, 5,6	2г,2д, 2е	Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,10;	К	Ширину марша изменить не возможно	Технически решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях; отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными		Установить предупредительную информацию о препятствиях; тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	см. в таб. выше	2а,2б,2в, 2г,2д,2е	В рамках кап.ремонта с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено - как доступно условно (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (1)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)
вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5	2а,2б, 2в	Имеются пороги в дверных проемах; не соответствие ширины дверного проема	К., С., О. К.	Устранение порогов при возможности;	А)Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств;
2	Зальная форма обслуживания (спортзал, актовый зал, мед.кабинет)	да	7,8,9	2а	-Пороги, -дверные проемы	К.,О.,С. К.	Расширение дверных проемов не возможно	Альтернатива
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующим и рельефными знаками	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	«ДУ»	5,6,7,8,9	2а,2б,2в	-Частично в рамках кап.ремонта. -Частично не возможно

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено - доступно условно (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (2)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)
вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (3)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)
вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

[<*>](#) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

[<***>](#) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значим о для инва-лида (ка-тегория)	Содер-жание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	10,11, 12	2а,2б, 2в	А)Площадь туалетных комнат, комнаты гигиены не соответствуют Б)Имеются пороги при входе в туалетные комнаты; В)не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова;	К. К. С., О. С., О., Г.	Не возможно Не возможно Устранить пороги при входе в туалетные комнаты Устройство кнопки вызова;	Альтернатив а Альтернатив а Все работы в рамках капитальног о ремонта по мере выделения финансовых средств.

					Г) отсутствует аварийное освещение;	С., О., Г.	Устройство аварийного освещения;	
					Д) отсутствуют поручни и опоры;	С., О.,	Устройство поручней и опор;	
					Е) отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	С., О., Г.	Устройство крючков для одежды, костылей и т.п.	
2	Душевая/ванная комната	да	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	да	-	-	Замечаний нет	-	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие таблички о помещении; Розетки и выключатели расположены на высоте 0,8 м.; отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях.	К., С., О., Г.	Установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами; установить предупреждающие тактильные маячки.	Все работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	10,11, 12	2а,2б, 2в	В рамках кап.ремонта ТСР см. п. 4.1.

[<*>](#) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

[<***>](#) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает ДУ полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ**

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»; 663970, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	8; 9; 11	-	отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения; часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с ОВЗ	К., С., О., Г. Г. К., О.	А) обновить информационные таблички о помещениях и специалистов согласно требованиям; Б) приобрести и установить электронное табло В) обеспечить доступность для прочтения лицами с ОВЗ информации, расположе	Все работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

							нной на стендах	
2	Акустические средства	есть	-	-	Замечаний нет	С.	Не требуется	Не требуется
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С.	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	С., Г., К.	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	«ДУ»	2а	13	В рамках текущего ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено - доступно частично избирательно, а также доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 7
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»	разработан	20.12.2016 г.	«ДУ»

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01 от 15. 12. 2016 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»

ИНФОРМАЦИЯ
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению доступности образовательных организаций и
предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию
соответствующих мероприятий

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования (тыс. руб.) предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий				
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2017 году	в 2018 году	в 2019 году	в 2020-2025 г.г.	в 2025-2030 г.г.
1.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7»	разработан	15.12.2016					